



Skanderborg Kommune  
Natur og Miljø  
Knudsvej 34  
8680 Ry

Registrernr.: 035590  
Kundenr.: 602338  
Ordrenr.: 805415  
Prøvenr.: 23119270

Att.: Lotta Boe

Modt. dato: 2009.07.06

Sidenr.: 1 af 1

## ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Skanderborg Kommune, Natur og Miljø  
Knudsvej 34, 8680 Ry  
Prøvested.....: **Vædebrovej 53 Stationsnr. 746-01 - 01/5745700900**  
Prøvetype.....: Badevand  
Prøveudtagning...: 2009.07.06 kl. 17:25  
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (JDC)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.07.07 kl. 09:58 - 2009.07.09

	Prøvenr.: 23119270		Detekt. grænse	Metoder	RSD (%)
E.coli	21 pr. 100 ml	10	DSEN ISO 9308-3		
Enterokokker	<10 pr. 100 ml	10	DSEN ISO 7899-1		

### Oplysninger fra prøvetageren:

Antal badende	Ingen	*
Sigt dybde	>1 m	*Visuelt
Nedbør på dagen	Nogen	*
Nedbør dagen før	Ikke oplyst	*
Skydække	4/8 dækket	*
Vindstyrke	Svag vind	*
Vind fra	V	*
Strøm fra	V	*
Vandkvalitet	Ingen bemærkninger	*
Strandkvalitet	Ingen bemærkninger	*
Vandtemperatur	21.6 gr. C	
pH	8.9 pH	DS 287

### Kopi af rapporten er sendt til:

- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Midtjylland, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg

\*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

### Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.


Ejvind J. Andersen

Kontaktperson

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

09. juli 2009

  
Ejvind J. Andersen  
Kvalitetssikring